

小中学校13校、公共施設8施設で基準不適合

●市立小中学校施設 対象施設27校(小学校21校、中学校6校)

学校名	該当箇所	高さ(m)	判定概要	クラック等
伴谷小学校	卒業記念碑	1.4	高さ1.2mを超え控壁無	無
柏木小学校	バックネット	1.3	高さ1.2mを超え控壁無	無
水口小学校	手洗い場	1.5	高さ1.2mを超え控壁無	無
綾野小学校	手洗い場①	1.5	高さ1.2mを超え控壁無	有
	手洗い場②	1.5	高さ1.2mを超え控壁無	有
土山小学校	投てき板	1.9	控壁の間隔が規定値3.4mを超えている	無
土山中学校	ゴミ集積所	1.3	高さ1.2mを超え控壁無	無
甲賀中学校	投てき板	4.0	限度高さ2.2mを超えている	無
甲南第二小学校	バックネット	1.2	高さ1.2mを超え控壁無	無
甲南第三小学校	投てき板	2.4	限度高さ2.2mを超えている	有
甲南中部小学校	投てき板	1.2	高さ1.2mを超え控壁無	有
雲井小学校	卒業記念板	2.0	高さ1.2mを超え控壁無	有
朝宮小学校	ガス庫囲い壁	2.2	高さ1.2mを超え控壁無	無
	卒業記念板	1.3	高さ1.2mを超え控壁無	有
信楽中学校	スロープ下部壁	1.6	高さ1.2mを超え控壁無	有

*建築基準法ではブロック塀の高さは2.2mまで、1.2m以上のものは控壁があることを基準に判断

●小中学校施設以外の公共施設では、山内公民館、甲賀北保育園、甲南東保育園等8施設でブロック塀や門柱が高さ1.2mを超え控壁無等の構造等不具合が見受けられました。



7月2日には、雲井小学校の危険箇所を視察し



雲井小学校 危険箇所を現地視察

ました(写真右)。問題の箇所は、昭和45年度卒業生による校歌が刻まれた記念碑。高さが1.2メートルを超え、クラックも見られます。また視察時、緊急に対応が必要とされる物置が新たに見受けられました(写真上)。

ブロック塀等安全点検

甲賀市結果報告

6月18日に大阪北部で発生した地震では、小学校プールのブロック塀が崩壊し、尊い命が犠牲になりました。市では事故を受け、小中学校施設や市内の公共施設においてブロック塀等の有無の調査を行ったところ、左表のとおり、建築基準に合わない構造やクラック等(建物の壁等にできる亀裂やひび割れ)の不具合が見られる箇所が21カ所にのぼることが明らかになりました。対象箇所には、現在ロープを張るなどの措置がされていますが、今後修繕または撤去等がされる予定です。日本共産党甲賀市議員団も事態を重視し、現地調査を行いました。

近況

産業建設常任委員会視察研修

岡田重美



7月9日・10日の2日間、産業建設常任委員の視察研修が実施されました。1日目は京丹後市で取り組まれているさまざまな公共交通施策について担当の方より説明を受けました。スマートフォンで予約したタクシーに乗るという運送事業など興味深く、試乗もさせていただきました。2日目は、豊岡市の使用されなくなった大会議場を国際アートセンターとして活用されている取り組みなどについて学びました。

西日本を中心とした記録的豪雨により、各地で土砂崩れや河川の増水・氾濫が相次ぎ、多数の死者、安否不明者をはじめ甚大な被害が発生しています。被害にあわれた方々に心からのお見舞いを申し上げます。

お詫び：7月8日付ニュースは222号としましたが、正しくは223号でした。お詫びいたします。今回は224号となります。

日本共産党

甲賀市議員団ニュース

2018年7月15日 第224号



山岡 光広
甲南町森尻 16
TEL 86-2985
Fax 86-0415



小西喜代次
信楽町勅旨 456
TEL 83-0765
Fax 83-0765



岡田 重美
土山町南土山甲 78-15
TEL 66-0696
Fax 66-0696